


| 管理番号  | 車名                                  | 登録年式      | 型式・車台番号                      |              |               | 車輻形状          |             | 会社名・展示場所           |            |
|-------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|------------|
| KH015 | クオン                                 | R5 年 10 月 | 2RG-GK5DAB JNCMCJ0A3RU087206 |              |               | トラクタ          |             | Kint株式会社<br>奈良県葛城市 |            |
| 架装    | 車検有効期限                              |           | 走行距離                         | 第5輪荷重        | ホイールベース概寸(mm) | カブラ後部対角概寸(mm) | カブラ高さ概寸(mm) | 馬力                 | ミッション      |
| ソーシン  | 一時抹消<br>検査切れ<br>車検付き R6 年 10 月 24 日 |           | 911<br>km                    | 11,500<br>kg | 3,200<br>mm   | 1,800<br>mm   | 1,230<br>mm | 460<br>ps          | ESCOT<br>速 |

| クラッチペダル | リターダ   | 坂道発進補助装置 | クルーズコントロール | 追突防止装置 | アイドリングストップ | タコグラフ    | エアサス    | 備考 |
|---------|--------|----------|------------|--------|------------|----------|---------|----|
| 有 無     | 有 無    | 有 無      | 有 無        | 有 無    | 有 無        | アナ デジ 無  | 後輪 総輪 無 |    |
| バックモニター | バックカメラ | ETC      | ナビ         | A/C状態  | Fガラス状態     | シート劣化状態  | キーレス    |    |
| 有 無     | 有 無    | 有 2.0 無  | 有 無        | 良 不良   | 良 飛石 割れ    | 良 破れ ヘタリ | 有 無     |    |

カブラ年式・形式・状態 型式 RM-13-B 製造番号 9P-21922

その他・特記事項

外装状態



タイヤ状態

